



МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Государственный пожарный надзор Советского района г. Макеевки

Справка  
по результатам пожарно-технического обследования объекта

12 августа 2022 года

г. Макеевки

На основании обращения от 08.08.2022 № 01-11/127 проведено пожарно-техническое обследование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 98 общеразвивающего типа города Макеевки" по адресу: г. Макеевка, Советский район, ул. Нагорная, д. 69

(наименование объекта надзора (его части), адрес местонахождения)

Обследование проведено:

Главным государственным инспектором по пожарному надзору - начальником группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» капитаном службы гражданской защиты Ермолаевым Александром Евгеньевичем, инспектором группы надзорной деятельности и профилактической работы 18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР» младшим лейтенантом службы гражданской защиты Земляным Алексеем Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя и отчество должностного лица органа государственного надзора, которое провело экспертизу)

Обследование проведено в срок с «12» августа 2022 г. по «12» августа 2022 г.

Обследование проведено в присутствии: И.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Ясли-сад № 98 общеразвивающего типа города Макеевки" Шаргородской Людмилы Анатольевны

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица или физического лица предпринимателя)


При проведении обследования установлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	На объекте не разработана общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с Приложением 2 ППБ ДНР.	ППБ ДНР п.3.11
2.	Допускается устройство порогов, которые имеют высоту более чем 0,05 м перед эвакуационным выходом из помещения группы (2-й этаж, левое, правое крыло) на наружную пожарную лестницу.	ППБ ДНР п. 4.3.11 ДБН В. 1.1-7-2002 п. 5.29
3.	Двери на путях эвакуации не выполнены открывающимися в направлении выхода из зданий (помещений) (тамбур бокового выхода 1-го этажа)	ППБ ДНР п. 4.3.4.


4.	Для помещения насосной не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями НАПБ Б.03.002-2007 "Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", а также класс зоны по ДНАОП 0.00-1.32- 01 "Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок".	ППБ ДНР п. 4.2.8
5.	Пожарный щит не доукомплектован согласно нормам принадлежности. (К комплекту средств пожаротушения, которые необходимо разместить на нем, должны входить: огнетушители – 3 шт., ящик с песком – 1 шт., кошма из негорючего или теплоизоляционного материала, или волока размером 2х2м – 1 шт., крюки – 3 шт., лопаты – 2 шт., топоры – 2 шт.)	ППБ ДНР, п. 6.4.9, приложение 6, п. 6
6.	Не проведена ревизия устройств молниезащиты с составлением акта, в котором указываются выявленные дефекты.	ППБ ДНР п. 5.1.36
7.	Проем в противопожарной перегородке, которая отделяет коридор от прачечной, не оборудован противопожарными окнами 2-го типа, что имеет сертификат соответствия или свидетельство о признании соответствия.	ППБ ДНР п. 4.2.4
8.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли (стропила, обрешетка)	ППБ ДНР п. 4.2.6.
9.	Не оборудован проем в противопожарной стене между помещением 2-го этажа и чердачным помещением противопожарным люком.	ППБ ДНР п. 4.2.4. ДБН В. 1.1-7-2002 п.6.6
10.	Не соответствуют противопожарным требованиям строительных норм размеры эвакуационных выходов из здания и помещений, их конструктивные и планировочные решения (размер эвакуационного выхода из коридора в тамбур бокового выхода 1-го этажа, из помещения группы (1-й, 2-й этаж: левое, правое крыло) на наружную пожарную лестницу менее 2,0 x 0,8 м).	ППБ ДНР п. 4.3.1 ДБН В. 1.1-7-2002 п. 5.16
11.	Система противопожарного водоснабжения (распределительный трубопровод) не выполнена из стальных труб (помещение насосной станции)	ППБ ДНР п. 6.3.2.11

Обследование проведено:

Главный государственный инспектор  
по пожарному надзору – начальник группы  
надзорной деятельности и профилактической работы  
18 ПСЧГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»  
капитан службы гражданской защиты  
Ермолаев Александр Евгеньевич  
 (Должность, звание, Ф.И.О.)



Инспектор группы надзорной  
деятельности и профилактической работы  
18 ПСЧ ГБУ «ПСО Г. МАКЕЕВКА МЧС ДНР»  
младшим лейтенантом службы  
гражданской защиты  
Земляной Алексей Сергеевич  
(Должность, звание, Ф.И.О.)



(подпись)

Один экземпляр справки получил:  
г.о. заверяющего МБДОУ п 98  
Шахгородская Людмила  
Александровна

(Должность, Ф.И.О. представителя юридическо  
или физического лица предпринимателя)



(подпись)

«12» августа 2022г.

Отметка об отказе получения справки:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_